



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92470028

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		01/10/2025		25019403	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/11/2023 : 55332 km / 07/10/2024 : 68124 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
30/09/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084C1118					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FL-567-BQ (F)		24/10/2024		24/10/2019	
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		208			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF3CCHMRPKW123540		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10PGTVP0775433		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
100370					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
FL-567-BQ CT:30/09/2027					
N° D'AGRÈMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF3CCHMRPKW123540 N° D'IMPRIMÉ : T92470028					
S084T149 25019403 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-12.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		2 %	
Forces verticales :		674 daN		446 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		260 daN	233 daN	169 daN	162 daN
Déséquilibre (<20%) :		11 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :		260 daN	233 daN	169 daN	162 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		73 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		24 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0.20 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.03 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :		1.008			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.4 %		-1.8 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.1 %		-2.6 %	