

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92470149

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 10/10/2025 25019522 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél : 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084C1118 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VERICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation		
BY-385-SD (F)	13/12/2011		07/12/2011		
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT	308				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégo			nation	ale Genre	
VF34C9HP0BS317447		M1		VP	
Type / CNIT				Energie	
M10PGTVP001L356				GO	

IDENTIFICATION DU VÉUICUI E

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

Défaillances majeures :

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations G

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse

défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION: Jeu anormal

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif

légèrement endommagé ou mal fixé G

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection

légèrement défectueux AVG, AVD

4.4.4.a.1. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT : La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exidences

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES: La pression des pneumatiques est anormale ou

incontrôlable AVG, ARD, AVD, ARG 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé G, ARD, AVD, ARG, D

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou

gâches détériorées AVG, ARD

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 28/01/2020: 145772 km / 08/02/2023: 193566 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 228586

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

BY-385-SD CT:09/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF34C9HP0BS317447

N° D'IMPRIMÉ: T92470149 Ripage (-8 à +8 m/km):

S084T149

25019522 XXXXXXXX

+0.0 m/km 5 % 0 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 821 daN 532 daN Forces verticales: Frein de service 330 daN 308 daN 210 daN 197 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 7 % 330 daN 308 daN 210 daN Forces de freinage (efficacité) : 197 daN Taux d'efficacité global (≥50 %): 77 %

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ח

G

ARRIERE

n

G

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.5 % -0.6 %