

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

antipollution, sans dysfonctionnement important

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 29/04/2019: 80374 km / 29/10/2020: 86226 km / 27/10/2021: 91545 km / 23/03/2023 : 101429 km / 28/03/2024 : 108220 km / 02/04/2024 : 108227 km

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92470222

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 14/10/2025 25019595 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

endommagé ARD

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

13/10/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 13/10/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél: 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084S1037 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'imi		atriculation	Date de 1ère mise en circulation		
CE-516-JJ (F)	24/04/2	24/04/2012		24/04/2012	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		C			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internation				nale Genre	
VF1CR2V0H47051549		ı	N1	CTTE	
Type / CNIT				Energie	
U10RENVP002X373				GO	
Document(s) présenté(s)					

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

110383

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE

ח

G G ח Ripage (-8 à +8 m/km): +1.3 m/km 4 % 4 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 779 daN 433 daN Forces verticales:

Frein de service

276 daN 268 daN 164 daN Forces de freinage : 172 daN Déséquilibre (<20%): 3 % 5 % 276 daN 268 daN 164 daN Forces de freinage (efficacité) : 172 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 72 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.7 %Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.8 %-0.7 %

CE-516-JJ CT:13/10/2027 POLLU:13/10/2026

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF1CR2V0H47051549

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'IMPRIMÉ: T92470222

S084T149 25019595 XXXXXXXX