

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92470178 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 13/10/2025 25019551 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél: 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084C1118 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation CF-057-LS (F) 23/05/2012 23/05/2012 Marque Désignation commerciale RENAULT KANGOO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1FW15B547013143 N1 CTTE Type / CNIT Energie N10RENCT018J631 GO

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

Défaillances majeures :

3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences G 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

Défaillances mineures :

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVD

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse AR

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, D

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées G. D

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG, AVD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration D

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0545 P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 28/03/2019: 150995 km / 18/06/2020: 175598 km / 18/06/2021: 185683 km / 16/06/2022 : 201928 km / 29/06/2022 : 202917 km / 16/06/2023 : 223997 km / 13/06/2024 · 232698 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

2 %

6 %

+1.2 m/km

861 daN

ח

291 daN

291 daN

-0.2 %

G

ARRIERE

4 %

554 daN

12 %

n

197 daN

197 daN

G

222 daN

222 daN

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

S084T149

25019551 XXXXXXXX

250360

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE : PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

CF-057-LS CT:12/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF1FW15B547013143

N° D'IMPRIMÉ: T92470178 Forces verticales: Frein de service 307 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 307 daN Forces de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité global (≥50 %): 71 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

Émissions à l'échappement

Ripage (-8 à +8 m/km):

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.6 %