

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

## Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25056276

## N° D'IMPRIMÉ C 66628759

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 15/10/2025 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ montage inadapté ARD 14/12/2025 blessures D NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084C157

(9)RAISON SOCIALE: SARL AUTOSECURITE MAUBEC

(3) COORDONNÉES: 430 A ROUTE DE CAVAILLON

> 84660 MAUBEC Tél : 04 32 52 17 32

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084S1037 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENT	IFICATION DU V	EHICULE	
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatricul		e de 1ère mise n circulation
CJ-002-RF (F)	10/08/2012		0/08/2012
Marque	Désignation commerciale		
RENAULT	MA	ASTER ATELI	ER
(1) N° dans la série du type	(VIN) (5) Cat	tégorie internation	onale Genre
VF1MAFEBC47561	582	M1	VASP
Type / CNIT			Energie
MAFE	BC A MOD		GO ]
1	Document(s) présen	nté(s)	

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou

6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des

Défaillances mineures :

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION: Jeu anormal

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARG

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVD

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé ARD, ARG, D

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration AV, D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 17/07/2018: 41641 km / 19/07/2019: 48095 km / 16/07/2020: 51114 km / 31/08/2020 : 51668 km / 17/08/2022 : 62964 km / 14/08/2024 : 74262 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

76863 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

> CJ-002-RF CT:14/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S084C157 N° SÉRIE : VF1MAFEBC47561582

N° D'IMPRIMÉ: C66628759

S084C157 25056276 XXXXXXXX

|--|

AVANT ARRIERE G ח G n Ripage (-8 à +8 m/km): +1.6 m/km 7 % 0 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1295 daN 1080 daN Forces verticales: Frein de service 338 daN 412 daN 387 daN Forces de freinage : 371 daN Déséquilibre (<20%): 7 % 9 %

387 daN

371 daN

338 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

Forces de freinage (efficacité):

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 63 %

Opacité des fumées(1.5 m-1) C1:0.47 m-1 C2:0.13 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.8 %-1.5 %

412 daN