

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

16/10/2025

## Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25019628

N° D'IMPRIMÉ T 92470256 NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél: 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084D1028 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** 

Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 15/06/2021 13/09/2012 CK-094-RR (F) Marque Désignation commerciale FIAT DOBLO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

ZFA26300009195040 Type / CNIT

N1

CTTE

Energie

ΕN

N10FATCT002F520

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

### Défaillances majeures :

0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0106

Défaillances mineures :

0.6.1.a.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES : Absence du document d'identification complémentaire

2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AR

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

6.1.3.g.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Réservoirs, carters de protection détériorés C

6.1.3.i.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 24/08/2018: 109681 km / 02/08/2019: 123842 km / 21/09/2020: 127472 km /

22/09/2021 : 136710 km / 16/09/2022 : 143708 km / 24/08/2023 : 156096 km /

19/09/2024 · 165916 km

#### (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

168262

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE : PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

CK-094-RR CT:15/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : ZFA26300009195040

N° D'IMPRIMÉ: T92470256

S084T149 25019628 XXXXXXXX

# MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE

n

G G ח Ripage (-8 à +8 m/km): +10.1 m/km 3 % 7 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 968 daN 820 daN Forces verticales:

Frein de service

327 daN 246 daN Forces de freinage : 312 daN 255 daN Déséquilibre (<20%): 5 % 4 % 327 daN 312 daN 255 daN Forces de freinage (efficacité) : 246 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %): 63 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.006

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.4 %-2.0 %