

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre N° D'IMPRIMÉ T 92470262 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 16/10/2025 25019634 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD 15/12/2025 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Source lumineuse défectueuse AVG. ARG 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

Contre-visite

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél · 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

IDENTIFICATION DILVÉHICIII E

084C1050 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DO VERNOGEE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
CW-195-KV (F)	31/10/2013		30/06/2013	
Marque	Désignation commerciale			
RENAULT	KANGOO			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Cate			internationa	le Genre
VF1FW14BD48907878		1	N 1	CTTE

Défaillances mineures :

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G

PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD 5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES: La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable AVG ARD

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse AR

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG, AVD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration AR

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 13/09/2018: 69798 km / 18/11/2019: 78722 km / 24/11/2020: 83022 km / 08/11/2021: 88519 km / 02/11/2022: 97684 km / 15/11/2023: 99459 km / 05/11/2024 · 110856 km

	o) categorie internatio	10.0			
VF1FW14BD48907878	N1	CTTE			
Type / CNIT	Energie				
N10RENCT330Z371	GO				
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
1155	14				
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					

DATE :

S084T149

25019634 XXXXXXXX

CW-195-KV CT:15/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF1FW14BD48907878

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° D'IMPRIMÉ: T92470262

G G n ח Ripage (-8 à +8 m/km): +1.1 m/km 2 % 2 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 855 daN 632 daN Forces verticales: Frein de service 319 daN 307 daN 230 daN Forces de freinage : 227 daN Déséquilibre (<20%): 2 % 319 daN Forces de freinage (efficacité) : 307 daN 227 daN 230 daN Taux d'efficacité global (≥50 %): 72 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1