

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 66628815

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 28/10/2025 25056332 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084C157

(9)RAISON SOCIALE: SARL AUTOSECURITE MAUBEC

(3) COORDONNÉES: 430 A ROUTE DE CAVAILLON

> 84660 MAUBEC Tél : 04 32 52 17 32

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084S1037 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation		
CZ-941-ZM (F)	29/10/2013		29	29/10/2013	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT MULTITEL	MAXITY MULT			EL	
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie inte			internatio	nale Genre	
VF6SNFF24D3158375		N	N 1	VASP	
Type / CNIT				Energie	
F241ISD4R5M3I2J-MX200DS			GO		
Document(s) présenté(s)					

Défaillances majeures :

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 6.2.6.b.2. AUTRES SIÈGES : Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception AV

6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement

7.1.2.a.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée AV

Défaillances mineures :

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 26/10/2018: 38800 km / 29/10/2019: 44927 km / 07/10/2020: 51820 km / 06/10/2021 : 57853 km / 26/09/2022 : 60894 km / 19/09/2023 : 64058 km / 12/09/2024 : 67991 km / 11/09/2025 : 72868 km

ou un huissier de iustice (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 73113

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE

CZ-941-ZM CT:27/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S084C157 N° SÉRIE : VF6SNFF24D3158375

N° D'IMPRIMÉ: C66628815

S084C157 25056332 XXXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE ח G ח G Ripage (-8 à +8 m/km): +0.6 m/km 9 % 27 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1490 daN 1909 daN Forces verticales: Frein de service 529 daN 495 daN 328 daN 303 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 7 % 8 %

575 daN

352 daN

363 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement

Forces de freinage (efficacité):

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 55 %

Opacité des fumées(0.51 m-1) C2:0.24 m-1 C3:0.37 m-1 C4:0.22 m-1 Moyenne:0.28 m-

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -4.0 % -0.7 %

599 daN