



N° d'imprimé : D 133683809

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE****NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

20/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25060015

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S059D342

(9) RAISON SOCIALE : MULTICARS

(3) COORDONNÉES : 115 Bis route de Seclin

59175 VENDEVILLE

Tél : 03 20 94 94 94 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 059D1698

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

DQ-269-EV(F)

01/02/2017

27/03/2015

Marque

Désignation commerciale

IVECO

35C15

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

ZCFC635A805022273

N1

CTTE

Type/CNIT

Énergie

IS35CI2AAID11C1CDD5EA3BG66A

GO

Document(s) présente(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

107897

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ****DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :**

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse : AVG, ARG

4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AR, AVG, ARG

4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) : AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essui-glance défectueux : AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AV

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

15.05.2025: 105 194 km / 20.03.2025: 105 169 km / 04.04.2024: 102 033 km
20.03.2023: 99 392 km / 03.03.2022: 91 907 km / 24.03.2021: 84 889 km
29.05.2020: 81 883 km / 10.04.2019: 66 900 km**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.8 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	4 %		4 %	
Force verticales :	1628 daN		1215 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	681 daN	641 daN	405 daN	435 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	6 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	681 daN	641 daN	405 daN	435 daN
Taux d'efficacité globale ($\geq 50\%$) : 76 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 18 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.50m ⁻¹) : C1: < 0.10 C2: < 0.10				
Feux de croisement (-1% à -3%):	-2.2 %		-2.4 %	
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):			-0.7 %	