



N° d'imprimé : F067467255

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL						
Contrôle technique périodique		10/11/2025	25030735						
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ							
Défavorable pour défaillances critiques		Défaillances critiques							
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		8.4.1.a.3. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. (AV)							
10/11/2025		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (D)							
Contre-visite		5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (ARG, AR, ARD)							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement							
N° D'AGREMENT : S059F508		Défaillances mineures							
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT		2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (AVG, AVD)							
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE 59113 SECLIN 03.20.62.83.35		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG, AVD, ARG, ARD)							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Déterioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD, ARG, ARD)							
N° D'AGREMENT : 059D1269 SIGNATURE : 		6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AR)							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute							
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G, D, AR)					
EA-753-XZ (F)		30-03-2016	30-03-2016	6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux					
Marque		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/03/2020:79388 Km / 01/03/2021:85837 Km / 04/03/2022:101851 Km / 27/02/2023:128025 Km / 27/02/2024:136117 Km / 07/02/2025:147327 Km /							
IVECO		35C13							
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre						
ZCFC235990D559953		N1	CTTE						
Type/CNIT		Énergie							
IS35CI2AAID11A1ABD5EA2EJ66A		GO							
Document(s) présenté(s)									
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice									
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES							
149876		M E S U R E S AvG Av AvD ArG Ar ArD							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Ripage (-8 à + 8 m/km) +0.0m/km							
		Dissymétrie suspension (<=30%) 10% 3%							
		Forces verticales 1435daN 1232daN							
		Frein de service Forces de freinage 482daN 478daN 407daN 420daN Déséquilibre (<20%) 1% 4% Force de freinage (efficacité) 482daN 478daN 407daN 420daN Taux d'efficacité (>50%) 67% Frein de stationnement Taux d'efficacité (>18%) 25%							
		Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G: -3.9% D: -1.7%							