

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92470183 NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 25019556

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S084T149

(9) RAISON SOCIALE: SARL VERIFAUTO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

84660 MAUBEC Tél : 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 084S1037

SIGNATURE:

				e de 1ère mise en circulation				
EB-977-AW (F)	02/04/20)16	02/04/2016					
Marque		Désignation commerciale						
IVECO	35C13							
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre								
ZCFC235940D560718		١	N 1	CTTE				
Type / CNIT				Energie				
IS35Cl2AAID11A1ABD5EA2EJ66A			GO					
Document(s) présenté(s)								

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

ou un huissier de justice

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

161825

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

EB-977-AW CT:12/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : ZCFC235940D560718

N° D'IMPRIMÉ : T92470183

S084T149 25019556 XXXXXXXXXX Défaillances majeures :

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif

inopérant, fortement endommagé ou mal fixé D

4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

visibilité fortement réduite D

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARD

6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES: Vitrage fissuré ou décoloré AV

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, AVD, D

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 10/06/2020 : 69031 km / 11/06/2021 : 85599 km / 14/06/2022 : 101568 km /

 $27/06/2022:101592\;km\:/\:07/06/2023:120256\;km\:/\:10/06/2024:1437488\;km\:/\:10/06/2024:143748\;km\:/\:10/06/2024$ *

17/06/2025 : 159531 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES
--

	AVANT			ARRIERE		
	G		D	G		D
Ripage (-8 à +8 m/km):		+2.4 r	n/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		15 %			54 %	
Forces verticales :		1233 daN			1290 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	484 daN		450 daN	406 daN		418 daN
Déséquilibre (<20%):		8 %			3 %	

450 daN

406 daN

418 daN

484 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 69 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 % Émissions à l'échappement

Forces de freinage (efficacité) :

Opacité des fumées(1.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-3 % à -1 %) : -1.2 % -1.1 %