



**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 66628822

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

28/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25056339

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084C157

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTOSECURITE MAUBEC

(3) COORDONNÉES : 430 A ROUTE DE CAVAILLON
84660 MAUBEC
Tél : 04 32 52 17 32

Défaillances majeures :

- 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G, D
- 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG
- 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite G
- 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) D

Défaillances mineures :

- 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV
- 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AV
- 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD, ARG, D
- 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
- 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG
- 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration AR, D
- 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
- Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
| ED-570-PB (F) | 21/01/2022 | 30/06/2016 |

Marque Désignation commerciale

| | |
|---------|--------|
| RENAULT | MASTER |
|---------|--------|

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|-------|
| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|------------------------------------|------------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|----|------|
| VF1MAFCSC56163226 | N1 | CTTE |
|-------------------|----|------|

Type / CNIT Energie

| | |
|-----------------|----|
| N10RENCT450X213 | GO |
|-----------------|----|

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

180453

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT | | ARRIÈRE | |
|--|---------|-----------|---------|---------|
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | | -1.7 m/km | | |
| Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) : | 46 % | | 10 % | |
| Forces verticales : | | 1277 daN | | 861 daN |
| Frein de service | | | | |
| Forces de freinage : | 416 daN | | 397 daN | 278 daN |
| Déséquilibre ($<20\%$) : | | 5 % | | 10 % |
| Forces de freinage (efficacité) : | 416 daN | | 397 daN | 278 daN |
| Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) : | 65 % | | | 306 daN |

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 %

**ED-570-PB
CT:27/12/2025**

N° D'AGRÉMENT : S084C157

N° SÉRIE : VF1MAFCSC56163226

N° D'IMPRIMÉ : C66628822

S084C157
25056339
XXXXXXXXXX