

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92470105

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	07/10/2025	25019479			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures					

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

84660 MAUBEC Tél: 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084C1118 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
				e de 1ère mise en circulation		
ES-049-CQ (F)	23/07/2024		21	/11/2017		
Marque	Désignation commerciale					
RENAULT	MASTER					
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre						
VF6MF000558552806		١	J 1	VASP		
Type / CNIT Energie				Energie		
MFFM9TMYB23063D3T0			GO			
Document(s) présenté(s)						
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur						

Défaillances majeures :

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse

défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR

4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) G. D

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVD

Défaillances mineures :

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS: Ecart significatif entre la droite et la gauche AV 6.1.7.g.1. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, AVD, D

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal

fixés ou gravement rouillés AVG, AVD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 18/11/2021: 30697 km / 29/11/2022: 34930 km / 30/10/2023: 38842 km /

16/10/2024 : 41936 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ						
	48809					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :						

S084T149

25019479 XXXXXXXX

ou un huissier de iustice

ES-049-CQ CT:06/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF6MF000558552806

N° D'IMPRIMÉ: T92470105

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES								
	AVANT		ARRIERE					
	G		D	G		D		
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+7.8 m/km							
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		47 %			2 %			
Forces verticales :	1724 daN		1419 daN					
Frein de service								
Forces de freinage :	639 daN		624 daN	530 daN		506 daN		
Déséquilibre (<20%):		3 %			5 %			
Forces de freinage (efficacité) :	639 daN		624 daN	530 daN		506 daN		

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 73 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.43 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.7 %-1.2 %