



AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F066740138

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																				
Contrôle technique périodique	26/08/2025	25029688																																																																																				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																					
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures 1.1.15.d.2. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE : Fixation des câbles défectueuse (ARG) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG) 6.2.10.a.2. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute (AVG) 8.1.1.b.2. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT : Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit																																																																																					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD) 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AVD,D)																																																																																					
25/10/2025	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/05/2022:80904 Km / 17/05/2023:87548 Km / 16/05/2024:95968 Km /																																																																																					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																						
Contre-visite																																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																						
N° D'AGREMENT : S059F508																																																																																						
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT																																																																																						
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE																																																																																						
59113 SECLIN																																																																																						
03.20.62.83.35																																																																																						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																						
N° D'AGREMENT : 062S1345																																																																																						
SIGNATURE :																																																																																						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation																																																																																				
EW-063-WM (F)	17-09-2019	24-04-2018																																																																																				
Marque	Désignation commerciale																																																																																					
RENAULT	MASTER																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																				
VF1MA000660256648	N1	CTTE																																																																																				
Type/CNIT	Énergie																																																																																					
N10RENC2553P562	GO																																																																																					
Document(s) présenté(s)																																																																																						
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																					
100421	<table><thead><tr><th>M E S U R E S</th><th>AvG</th><th>Av</th><th>AvD</th><th>ArG</th><th>Ar</th><th>ArD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à + 8 m/km)</td><td colspan="6">+5.4m/km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (<=30%)</td><td colspan="6">0%</td></tr><tr><td>Forces verticales</td><td colspan="6">1321daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td colspan="6">1058daN</td></tr><tr><td>Forces de freinage</td><td>426daN</td><td>413daN</td><td>335daN</td><td>325daN</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%)</td><td colspan="6">4%</td></tr><tr><td>Force de freinage (efficacité)</td><td>426daN</td><td>413daN</td><td>335daN</td><td>325daN</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (=>50%)</td><td colspan="6">63%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement</td><td colspan="6">Taux d'efficacité (=>18%) 20%</td></tr><tr><td colspan="7">Opacité des fumées (0.43m⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10</td></tr><tr><td colspan="7">Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-0.5% D:+2.0%</td></tr></tbody></table>		M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD	Ripage (-8 à + 8 m/km)	+5.4m/km						Dissymétrie suspension (<=30%)	0%						Forces verticales	1321daN						Frein de service	1058daN						Forces de freinage	426daN	413daN	335daN	325daN			Déséquilibre (<20%)	4%						Force de freinage (efficacité)	426daN	413daN	335daN	325daN			Taux d'efficacité (=>50%)	63%						Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=>18%) 20%						Opacité des fumées (0.43m ⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10							Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-0.5% D:+2.0%						
M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD																																																																																
Ripage (-8 à + 8 m/km)	+5.4m/km																																																																																					
Dissymétrie suspension (<=30%)	0%																																																																																					
Forces verticales	1321daN																																																																																					
Frein de service	1058daN																																																																																					
Forces de freinage	426daN	413daN	335daN	325daN																																																																																		
Déséquilibre (<20%)	4%																																																																																					
Force de freinage (efficacité)	426daN	413daN	335daN	325daN																																																																																		
Taux d'efficacité (=>50%)	63%																																																																																					
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=>18%) 20%																																																																																					
Opacité des fumées (0.43m ⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10																																																																																						
Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-0.5% D:+2.0%																																																																																						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																						