



N° d'imprimé : F066740285 PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 03/09/2025 25029825 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances maieures Défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle 3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de 02/11/2025 balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV) 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR): Glace défectueuse (ARG) Contre-visite ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS: Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou N° D'AGREMENT : \$059F508 mal fixés (D) Défaillances mineures (9) RAISON SOCIALE: 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement HDF CT endommagé ou mal fixé (AVG,AVD) (3) COORDONNÉES: 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse **59113 SECLIN** 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément 03.20.62.83.35 endommagé (ARD) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR,D) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : N° D'AGREMENT: 062D1281 27/09/2022:88348 Km / 20/09/2023:103613 Km / SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation EW-557-WN (F) 17-09-2019 24-04-2018 Marque Désignation commerciale RENAULT MASTER (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1MA000160277410 N₁ CTTE Type/CNIT Énergie N10RENCT553P562 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES MESURES 108866 AVG Αv AvD ArG Ar ArD Ripage (-8 à + 8 m/km) -6.2m/kmINFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Dissymétrie suspension (<=30%) 88 5% Forces verticales 1323daN 819daN Frein de service Forces de freinage 463daN 501daN 298daN 302daN

Déséquilibre (<20%)

Taux d'efficacité (=>50%)

Feux croisement (-2.5% à -0.5%)

Force de freinage (efficacité) 463daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)

Opacité des fumées (0.43m-1) C1:<0.10 C2:<0.10

88

501daN

G:-0.5%

28

298daN

302daN

73%

21%

D:-0.5%