

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

## Exemplaire conservé par le centre

**N° D'IMPRIMÉ T 92470232** 

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/10/2025	25019605
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARL VERIFAUTO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

84660 MAUBEC Tél: 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084C1050 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	de 1ère mise circulation		
EX-040-DC (F)	04/05/2018 04		1/05/2018	
Marque	Désignation commerciale			
CITROEN	C4 PICASSO			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
VF73DBHZTJJ636	754	M1	VP	
Type / CNIT			Energie	
M10CTRVP051B043		GO		
Document(s) présenté(s)				

# Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

#### Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG,

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 22/04/2022: 128111 km / 12/04/2024: 190301 km

(4)KII	LOME	ETRA	GE	REL	E۷	Е

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

234095 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

> **EX-040-DC** CT:14/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF73DBHZTJJ636754

N° D'IMPRIMÉ: T92470232

S084T149 25019605 XXXXXXXX

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ח

<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :	G	+2.1 m/km	G	
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		4 %		2 %
Forces verticales :		907 daN		574 daN

Frein de service

332 daN 205 daN Forces de freinage : 316 daN 195 daN Déséquilibre (<20%): 5 % 5 % 332 daN 316 daN 195 daN 205 daN Forces de freinage (efficacité) :

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -2.6 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.9 % -3.2 %