ח



## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

### Exemplaire conservé par le centre

# **N° D'IMPRIMÉ T 92470231**

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 15/10/2025 25019604 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél: 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

IDENTIFICATION DU VÉUICUI E

N° D'AGRÉMENT · 084C1118

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE								
(2) Immatriculation et pays	Date d'imm	atriculation		Date de 1ère mise en circulation				
EY-224-TW (F)	17/09/2018		02/	07/2018				
Marque	Désignation commerciale							
PEUGEOT	EXPERT							
(1) N° dans la série du type	ale Genre							
VF3VFAHKHJZ042773		1	<b>N</b> 1	CTTE				
Type / CNIT				Energie				
N10PGTCT071H412				GO				
Document(s) présenté(s)								
<i>-</i>				$\overline{}$				

#### Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé D

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

#### Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 05/07/2022: 136824 km / 03/07/2023: 158742 km / 01/07/2024: 173492 km

# 174070

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**EY-224-TW** CT:14/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF3VFAHKHJZ042773

N° D'IMPRIMÉ: T92470231

S084T149 25019604 XXXXXXXX

WILCONEO NEALIGEEG ET	VALLOIGO LIMI		OININEOI OI	IDANTEO
	AVANT			ARRIERE
C		<b>D</b>	G	

Ripage (-8 à +8 m/km): 10 % 2 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

1127 daN 962 daN Forces verticales:

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

-6.3 m/km

Frein de service

389 daN 385 daN 316 daN Forces de freinage : 316 daN Déséquilibre (<20%): 2 % 0 % 389 daN 385 daN 316 daN 316 daN Forces de freinage (efficacité) :

Taux d'efficacité global (≥50 %): 67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 28 %

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -0.1 % -4.0 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.5 %-2.6 %