



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92470238

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		15/10/2025		25019611	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD 6.1.1.b.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches C Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG , AVD 4.15.6.b.1. CÂBLE DE CHARGE : Essai non réalisé 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P12F3 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/04/2025 : 168564 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
14/12/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S084T149					
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO					
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 084C1050					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FW-122-GV (F)		05/01/2021		05/01/2021	
Marque		Désignation commerciale			
DS		DS 7 CROSSBACK			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VR1J45GBULY051260		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10CPFVP000H784		EE			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
181909					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
FW-122-GV CT:14/12/2025					
N° D'AGRÈMENT : S084T149 N° SÉRIE : VR1J45GBULY051260 N° D'IMPRIMÉ : T92470238					
S084T149 25019611 XXXXXXXXXX					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIÈRE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-6.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %		4 %	
Forces verticales :		1025 daN		869 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		362 daN	350 daN	304 daN	283 daN
Déséquilibre (<20%) :		4 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :		362 daN	350 daN	304 daN	283 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		68 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		25 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0.01 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.13 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :		1.019			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		+1.5 %		+2.0 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-0.1 %		-3.7 %	