ח

3 %



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92554226

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 18/11/2025 25020014 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARI VERIFALITO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

> 84660 MAUBEC Tél: 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

084C1050 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
CG-344-LQ (F)	22/07/2025		15/06/2012	
Marque	Désignation commerciale			
VOLKSWAGEN	TRANSPORTER			
(1) N° dans la série du type	5) Catégorie internationale Genre			
WV1ZZZ7HZCH133085		N1		CTTE
Type / CNIT			Energie	

Document(s) présenté(s)

7J0GCFCA300X0LNFD7BT0117NVR07MGG3SS5

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

Défaillances majeures :

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVG

8.2.21.a.2. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION : L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux

8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE): Source lumineuse partiellement défectueuse

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 02/10/2018: 131535 km / 19/02/2019: 138148 km / 28/02/2020: 151103 km /

19/03/2021 : 161513 km / 14/03/2023 : 171821 km / 01/07/2025 : 192797 km / 28/08/2025 : 194442 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

194867 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE DATE : PROCÈS-VERBAL N°: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

> CG-344-LQ CT:17/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : WV1ZZZ7HZCH133085

N° D'IMPRIMÉ: T92554226

S084T149 25020014 XXXXXXXX

GO

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES ARRIERE G G ח

Ripage (-8 à +8 m/km): -2.2 m/km 3 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

1362 daN 871 daN Forces verticales:

Frein de service

447 daN 430 daN 336 daN Forces de freinage : 345 daN Déséquilibre (<20%): 3 % 447 daN 430 daN 345 daN Forces de freinage (efficacité) : 336 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %): 69 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.5 % -1.2 % +0.7 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.3 %