



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92554077

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

05/11/2025

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

25019865

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

04/01/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S084T149

**Défaillances majeures :**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO

**Défaillances mineures :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/05/2020 : 34270 km / 08/02/2022 : 36559 km / 18/01/2024 : 60966 km**

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 084C1118

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
-----------------------------	------------------------	----------------------------------

DF-972-GY (F)	28/02/2022	28/04/2014
---------------	------------	------------

Marque	Désignation commerciale
--------	-------------------------

RENAULT	CAPTUR
---------	--------

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
------------------------------------	------------------------------	-------

VF12R5A1H50759547	M1	VP
-------------------	----	----

Type / CNIT	Energie
-------------	---------

M10RENVP334U717	ES
-----------------	----

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

80819

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

G	AVANT	D	ARRIERE	D
---	-------	---	---------	---

Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.0 m/km

Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) : 16 %

4 %

Forces verticales : 762 daN

507 daN

**Frein de service**

Forces de freinage :	313 daN	270 daN	198 daN	183 daN
Déséquilibre (<20%) :	14 %			8 %
Forces de freinage (efficacité) :	313 daN	270 daN	198 daN	183 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	75 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 25 %

**Émissions à l'échappement**

CO ralenti ( $\leq 0.3\%$ ) : 0 % CO ralenti accéléré ( $\leq 0.2\%$ ) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.007

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.8 %

-2.5 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.9 %

-4.0 %

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**DF-972-GY**

**CT:04/01/2026**

N° D'AGRÉMENT : S084T149

N° SÉRIE : VF12R5A1H50759547

N° D'IMPRIMÉ : T92554077

S084T149  
25019865  
XXXXXXXXXX