



AUTOVISION

N° d'imprimé : F067838198

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		05/12/2025	25031147
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
04/02/2026			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGREMENT : S059F508			
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT (3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE 59113 SECLIN 03.20.62.83.35			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGREMENT : 062D1281 SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EJ-186-PG (F)		26-01-2017	26-01-2017
Marque		Désignation commerciale	
PEUGEOT		EXPERT	
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre
VF3VFAHKHGZ085903		N1	CTTE
Type/CNT		Énergie	
N10PGTCT048C272		GO	
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
155631		M E S U R E S	AvG Av AvD ArG Ar ArD
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Ripage (-8 à + 8 m/km)	+8 . 0m / km
		Dissymétrie suspension (<=30%)	1% 2%
		Forces verticales	1128daN 745daN
		Frein de service	
		Forces de freinage	419daN 414daN 253daN 244daN
		Déséquilibre (<20%)	2% 4%
		Force de freinage (efficacité)	419daN 414daN 253daN 244daN
		Taux d'efficacité (= > 50%)	71%
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (= > 18%)	20%
		Opacité des fumées (0.51m⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10	
		Feux croisement (-3.0% à -0.5%)	G:-2.3% D:-1.9%
		Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	G:+2.0% D:+2.0%