



N° D'IMPRIMÉ T92554117

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



CONTRÔLE TECHNIQUE

Réseau Sécuritest

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

### NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

### (3) DATE DU CONTRÔLE

07/11/2025

### N° DU PROCÈS-VERBAL

25019905

### (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

### (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/01/2026

### NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

### IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S084T149

(9) RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO

(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES  
84660 MAUBEC  
Tél : 0490768002

### (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 084C1118

SIGNATURE :

### IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
FK-153-BE (F)	19/02/2020	30/06/2003
Marque	Désignation commerciale	
SUZUKI	GRAND VITARA	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JSAFTB03V00161191	M1	VP
Type/CNIT	Énergie	
MJS2204JS248	ES	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

### (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

180558

### INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

### Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD  
5.1.3.a.2. ROULEMENT : Jeu ou bruit excessif AVG  
6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVG

### Défaillances mineures :

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal  
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion ARD  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AVD, ARG, D  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/02/2020 : 154872 km / 20/02/2023 : 170982 km / 09/03/2023 : 171189 km / 24/02/2025 : 180281 km / 04/03/2025 : 180375 km



### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	10 %		3 %	
Forces verticales :	665 daN		651 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	273 daN	260 daN	153 daN	150 daN
Déséquilibre ( $< 20\%$ ) :	5 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	273 daN	260 daN	153 daN	150 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	63 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	23 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ( $\leq 0.3\%$ ) :	0 %	CO ralenti accéléré ( $\leq 0.2\%$ ) :	0.03 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.013
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+1.0 %		+0.6 %	