



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68775443

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

24/01/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

25/11/2025

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

25056442

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptrie défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée ARD

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0403

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures :**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé D

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S084C157

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTOSECURITE MAUBEC

(3) COORDONNÉES : 430 A ROUTE DE CAVAILLON  
84660 MAUBEC  
Tél : 04 32 52 17 32

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 084S1037

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
-----------------------------	------------------------	----------------------------------

CF-126-WJ (F)	24/10/2025	01/06/2012
---------------	------------	------------

Marque	Désignation commerciale
--------	-------------------------

VOLKSWAGEN	TOUAREG
------------	---------

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
------------------------------------	------------------------------	-------

WVGZZZ7PZCD055384	M1	VP
-------------------	----	----

Type / CNIT	Energie
-------------	---------

M1GVWGP0855231	GO
----------------	----

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

222849

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

AVANT		ARRIÈRE	
G	D	G	D

Ripage (-8 à +8 m/km) : -1.0 m/km

Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) : 4 % 4 %

Forces verticales : 1200 daN 1019 daN

<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	337 daN	348 daN	293 daN	297 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :	4 %	4 %	2 %	2 %
Forces de freinage (efficacité) :	481 daN	456 daN	396 daN	373 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	76 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 31 %

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -2.3 % -0.0 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.6 % -0.8 %

**CF-126-WJ**

**CT:24/01/2026**

N° D'AGRÉMENT : S084C157

N° SÉRIE : WVGZZZ7PZCD055384

N° D'IMPRIMÉ : C68775443

S084C157  
25056442  
XXXXXXXXXX