



**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Securitest

N° D'IMPRIMÉ T 92528393

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

16/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25020355

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/02/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9) RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO

(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES
84660 MAUBEC
Tél : 0490768002

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVG

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0101

Défaillances mineures :

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, D

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084C1050

SIGNATURE :

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/01/2020 : 105889 km / 19/01/2022 : 140274 km / 11/01/2024 : 182648 km / 23/02/2024 : 184936 km

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DB-599-BD (F)	05/09/2016	04/12/2013

Marque Désignation commerciale

RENAULT	CLIO
---------	------

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF15RJL0H49730085	M1	VP
-------------------	----	----

Type / CNIT Energie

5RJL0HMOD	GO
-----------	----

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

210851

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT	ARRIERE		
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+8.0 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	7 %		0 %	
Forces verticales :		780 daN		423 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	245 daN		255 daN	180 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		3 %	175 daN
Forces de freinage (efficacité) :	245 daN		255 daN	180 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	71 %			175 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(1.5 m-1) C2:0.33 m-1 C3:0.13 m-1 C4:0.12 m-1 Moyenne:0.2 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -3.2 %

-0.9 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.5 %

-4.0 %

N° D'AGRÉMENT : S084T149
N° SÉRIE : VF15RJL0H49730085
N° D'IMPRIMÉ : T92528393

S084T149 25020355 XXXXXXXXXX

DB-599-BD

CT:15/02/2026