



N° D'IMPRIMÉ T92554344

**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

**vérif' autos**  
CONTRÔLE TECHNIQUE

Réseau Sécuritest

**EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

27/11/2025

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

25020132

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARG

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARG

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures ARG

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**Défaillances mineures :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARG

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/11/2019 : 29527 km / 08/11/2021 : 72956 km / 28/11/2023 : 110006 km / 17/10/2025 : 138000 km**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9) RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO

(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES  
84660 MAUBEC  
Tél : 0490768002

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 084C1050

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation  
EA-869-HV (F) 19/11/2019 10/03/2016

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

CAPTUR

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre  
VF12RAJ1A54574542 M1 VP

Type/CNIT Énergie  
M10RENP4727761 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

139296

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.1 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	0 %		4 %	
Forces verticales :	827 daN		471 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	269 daN		273 daN	
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :	2 %		176 daN	
Forces de freinage (efficacité) :	269 daN		273 daN	
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	68 %		176 daN	
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	23 %			

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:0.21 m-1 C2:0.21 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.5 % -2.5 %