



**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92528375

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

15/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25020337

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/02/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9) RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO

(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES
84660 MAUBEC
Tél : 0490768002

Défaillances majeures :

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, ARD

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVG, AVD

5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé AVG, AVD

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé D

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) D

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, AVD, D

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées D

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés ARD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084C1118

SIGNATURE :

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/07/2020 : 67040 km / 06/07/2021 : 81103 km / 04/07/2022 : 103690 km / 23/06/2023 : 118801 km / 04/06/2024 : 130402 km / 12/06/2024 : 130508 km / 16/05/2025 : 144629 km

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
-----------------------------	------------------------	----------------------------------

EE-062-CH (F)	22/07/2016	22/07/2016
---------------	------------	------------

Marque	Désignation commerciale
--------	-------------------------

IVECO	35C13
-------	-------

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
------------------------------------	------------------------------	-------

ZFCFC235990D570449	N1	CTTE
--------------------	----	------

Type / CNIT	Energie
-------------	---------

IS35CI2AAID11A1ABD5EA2EJ66A	GO
-----------------------------	----

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

148077

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT	ARRIERE		
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+6.6 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	17 %		0 %	
Forces verticales :		1438 daN		1271 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	516 daN		493 daN	451 daN
Déséquilibre (<20%) :		5 %		7 %
Forces de freinage (efficacité) :	516 daN		493 daN	451 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	69 %			420 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 25 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(1.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -1.2 % -2.4 %

EE-062-CH

CT:14/02/2026

N° D'AGRÉMENT : S084T149

N° SÉRIE : ZFCFC235990D570449

N° D'IMPRIMÉ : T92528375

S084T149
25020337
XXXXXXXXXX