



N° d'imprimé : F068182198

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

09/01/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26031627

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S059F508**

(9) RAISON SOCIALE :

HDF CT

(3) COORDONNÉES :

141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE

59113 SECLIN

03.20.62.83.35

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : **062S1345**

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

EP-051-NV (F)

28-07-2017

28-07-2017

Marque

Désignation commerciale

IVECO

35C12

(1) N° dans la série du type (VIN)

ZCFC235800D591231

(5) Catégorie internationale

N1

Genre

CTTE

Type/CNIT

IS35CI2AAID11A1ANG5EA2EJ66A

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

109834

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	Avg	Av	AvD	Arg	Ar	ArD
---------	-----	----	-----	-----	----	-----

Ripage (-8 à + 8 m/km) -0.5m/km

Dissymétrie suspension (<=30%) 0% 10%

Forces verticales 1460daN 1246daN

Frein de service

Forces de freinage	368daN	393daN	375daN	368daN
--------------------	--------	--------	--------	--------

Déséquilibre (<20%)	7%	2%
---------------------	----	----

Force de freinage (efficacité)	368daN	393daN	375daN	368daN
--------------------------------	--------	--------	--------	--------

Taux d'efficacité (>50%)	55%
--------------------------	-----

Frein de stationnement	Taux d'efficacité (>18%)	22%
------------------------	--------------------------	-----

Feux croisement (-3.0% à -1.0%) G:-0.9% D:-1.1%