



N° d'imprimé : F067838229

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

09/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25031175

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/02/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S059F508

(9) RAISON SOCIALE :
HDF CT

(3) COORDONNÉES :
141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE

59113 SECLIN
03.20.62.83.35

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 059D1269

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

ER-953-VW (F) 06-11-2017 06-11-2017

Marque Désignation commerciale

IVECO 35C12

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

ZCFC235810D596521 N1 CTTE

Type/CNIT Énergie

IS35CI2AAID11A1ANG5EA2EJ66A GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

163112

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	Avg	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
---------------	-----	----	-----	-----	----	-----

Ripage (-8 à + 8 m/km) -0.6m/km

Dissymétrie suspension (<=30%) 13% 3%

Forces verticales 1469daN 1216daN

Frein de service

Forces de freinage 531daN 530daN 421daN 384daN

Déséquilibre (<20%) 1% 9%

Force de freinage (efficacité) 531daN 530daN 421daN 384daN

Taux d'efficacité (>50%) 69%

Frein de stationnement Taux d'efficacité (>18%) 23%

Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G: +1.0% D: +0.7%

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE