



N° d'imprimé : F067838227

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

08/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25031174

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

- 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVD)
- 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVG,AVD)
- 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse (AVD)
- 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G,D)
- 4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences (ARD,AVG)
- 4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Cataïoptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée (G,D)
- 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD,ARG,ARD)
- 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG)
- 6.2.9.a.2. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement (AR)
- 6.2.9.c.2. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses (AV,C,ARD)
- 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
- 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

Défaillances mineures

- 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
- 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG)
- 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AV)
- 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,AVD)
- 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
- Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P110D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
22/02/2022:20631 Km / 16/03/2023:26800 Km / 23/02/2024:32384 Km /
10/02/2025:37021 Km /

<< Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal >>

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

42248

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| MESURES | Avg | Av | AvD | Arg | Ar | ArD |
|---------|-----|----|-----|-----|----|-----|
|---------|-----|----|-----|-----|----|-----|

Ripage (-8 à + 8 m/km) -7 . 4m/km

Dissymétrie suspension (<=30%) 32% 5%

Forces verticales 1414daN 1867daN

Frein de service
Forces de freinage 574daN 602daN 571daN 661daN

Déséquilibre (<20%) 5% 14%

Force de freinage (efficacité) 574daN 602daN 571daN 661daN

Taux d'efficacité (>50%) 73%

Frein de stationnement Taux d'efficacité (>18%) 23%

Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G : -2.0% D : %

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE