

N° d'imprimé : F067838360 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	17/12/2025	25031301					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillances majeures</p> <p>4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)</p> <p>4.10.1.b.2. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE : Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit</p> <p>5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (ARG,AR,ARD)</p> <p>6.1.7.c.2. TRANSMISSION : Usure excessive des joints universels (AR)</p> <p>7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension (AVG)</p> <p>Défaillances mineures</p> <p>1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)</p> <p>2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal</p> <p>4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse</p> <p>5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,AR,ARD)</p> <p>6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,G)</p>						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/05/2022:100322 Km / 15/05/2023:113951 Km / 13/05/2024:126972 Km / 05/05/2025:147739 Km /						
16/02/2026							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGREMENT : S059F508							
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT							
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE							
59113 SECLIN 03.20.62.83.35							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGREMENT : 062D1281							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
EX-603-LT (F)	22-05-2018	22-05-2018					
Marque	Désignation commerciale						
IVECO	35C12						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
ZCFC235880D609006	N1	CTTE					
Type/CNIT	Énergie						
IS35CI2AAID11A1ANG5EA2EJ66A	GO						
Document(s) présenté(s)							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
156831	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
	Ripage (-8 à + 8 m/km)		-4.0m/km				
	Dissymétrie suspension (<=30%)		16%			1%	
	Forces verticales		1455daN			1226daN	
	Frein de service						
	Forces de freinage	484daN		503daN	399daN		399daN
	Déséquilibre (<20%)		4%			1%	
	Force de freinage (efficacité)	484daN		503daN	399daN		399daN
	Taux d'efficacité (=>50%)				66%		
	Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				19%		
	Opacité des fumées (0.70m ⁻¹) C2:<0.10 C3:<0.10 C4:<0.10 Moyenne:<0.10						
	Feux croisement (-3.0% à -0.5%)		G:-3.1%		D:-0.1%		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							