

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : F001407203

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle volontaire complet

DATE DU CONTRÔLE

01/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

4542

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S059F507

 RAISON SOCIAL :
 HDF CT

ADRESSE : 7 BIS RUE ISABEAU DE ROUBAIX

 59100 ROUBAIX
 03.20.27.41.48

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 059Z1792

SIGNATURE :


IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date C.I.	Date 1ere circulation
GS-839-TA	30-11-2023	30-11-2023
Genre	Marque	Type
VASP	CITROEN	M10CTRVP192
N° de série dans la série du type	Energie	
VF7SWYHTUPT729585	GO	
Kilométrage au compteur	Désignation commerciale	
15010	C3	

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

STE MERCIER

ADRESSE : 71 AVN DE FLANDRE

59700 MARCQ EN BAROEUL

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit **volontaire** qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu par le Code de la route.

En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier la réalisation des obligations imposées par le Code de la route.

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

 Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié
Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Frein de service						
Déséquilibre		5				
Force	231		241	152		150
Force roue/roue	231		241	152		150
Taux			65			
Frein de stat.						
Force	133					
Taux			21			
Pesée du véhicule	764			1183		419
Suspension						
Efficacité	74		72	74		65
Dissymétrie		3				
Dérive	+2.2				12	
Feux de croisement	-0.9					
						-1.0

