



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92528664

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

13/01/2026

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

26020625

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

12/03/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9) RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO

(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES  
84660 MAUBEC  
Tél : 0490768002

**Défaillances majeures :**

- 1.1.2.a.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE : Course trop grande, réserve de course insuffisante
- 1.1.3.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG
- 1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante
- 2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations D
- 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD
- 7.1.2.a.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée AR
- 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**

- 0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule
- 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AV
- 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
- 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé D
- 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVD
- 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés ARD, ARG
- 8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/05/2022 : 341491 km / 11/02/2025 : 352375 km / 13/02/2025 : 352393 km**

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
8609 KC 82 (F)	27/09/2002	24/12/1996

Marque Désignation commerciale

MERCEDES	S300TD
----------	--------

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
------------------------------------	------------------------------	-------

WDB1401351A354496	M1	VP
-------------------	----	----

Type / CNI Type / CNIT Energie

14013552	GO
----------	----

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

360094

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

	G	AVANT	D	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-8.2 m/km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		3 %		6 %	
Forces verticales :		1071 daN		952 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :	383 daN		305 daN	334 daN	314 daN
Déséquilibre (<20%) :	21 %			6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	383 daN		305 daN	334 daN	314 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	66 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 17 %

**Émissions à l'échappement**

Opacité des fumées(3 m-1) C5:0.27 m-1 C6:0.23 m-1 C7:0.28 m-1 Moyenne:0.26 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.5 %

-1.2 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.6 %

-1.6 %

N° D'AGRÉMENT : S084T149

N° SÉRIE : WDB1401351A354496

N° D'IMPRIMÉ : T92528664

S084T149  
26020625  
XXXXXXXXXX

**8609 KC 82**

**CT:12/03/2026**