



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92528658

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

13/01/2026

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

26020619

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

12/03/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9) RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO

(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES  
84660 MAUBEC  
Tél : 0490768002

**Défaillances majeures :**

0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, ARD, AVD, ARG

1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS

ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVG

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures AVG, AVD

**Défaillances mineures :**

0.6.1.a.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES : Absence du document d'identification complémentaire

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

6.1.3.i.1. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AV

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 084D1028

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

AF-263-HN (F) 16/11/2009 16/11/2009

Marque Désignation commerciale

MERCEDES BENZ SPRINTER

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

WDB9066331S402821 N1 VASP

Type / CNI Type / CNIT Energie

G0316GE 37C EN

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

55340

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT	ARRIÈRE		
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-8.9 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		13 %	
Forces verticales :		1372 daN		1296 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	516 daN		468 daN	472 daN
Déséquilibre (<20%) :		10 %		4 %
Forces de freinage (efficacité) :	516 daN		468 daN	472 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	71 %			454 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

**Émissions à l'échappement**

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.06 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.010

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.3 % -2.2 %

**AF-263-HN**

**CT:12/03/2026**

N° D'AGRÉMENT : S084T149

N° SÉRIE : WDB9066331S402821

N° D'IMPRIMÉ : T92528658

S084T149  
26020619  
XXXXXXXXXX