



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Securitest

N° D'IMPRIMÉ T 92601046

Exemplaire conservé par le centre

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

15/01/2026

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

26020671

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

14/03/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9) RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO

(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES  
84660 MAUBEC  
Tél : 0490768002

**Défaillances majeures :**

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse G, ARD, ARG

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD, ARG

4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD, ARG

4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences ARG

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AR

**Défaillances mineures :**

4.7.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.9.c.1. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS : Équipement hydraulique non étanche C

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai**

**2018** : 05/02/2019 : 57840 km / 31/01/2020 : 62230 km / 28/01/2021 : 70377 km / 07/02/2022 : 75400 km / 10/02/2023 : 81385 km / 23/01/2024 : 85042 km / 06/02/2024 : 85063 km / 27/01/2025 : 89015 km

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 084C1118

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DC-459-YY (F)	11/02/2014	11/02/2014

Marque Désignation commerciale

IVECO	MULTITEL 160 ALU
-------	------------------

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
------------------------------------	------------------------------	-------

ZCFC3571605978411	N1	VASP
-------------------	----	------

Type / CNIT	Energie
-------------	---------

IS35SI2AAID11A1AAC3CA2EJ31A/MOD	GO
---------------------------------	----

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

94042

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

G	AVANT	D	ARRIERE	D
---	-------	---	---------	---

Ripage (-8 à +8 m/km) : +1.4 m/km

Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :

4 % 4 %

Forces verticales :

1376 daN 1980 daN

Frein de service

Forces de freinage :	509 daN	461 daN	555 daN	577 daN
Déséquilibre (<20%) :	10 %			4 %
Forces de freinage (efficacité) :	509 daN	461 daN	555 daN	577 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	62 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 26 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.31 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -1.6 % -1.2 %

**DC-459-YY**

**CT:14/03/2026**

N° D'AGRÉMENT : S084T149

N° SÉRIE : ZCFC3571605978411

N° D'IMPRIMÉ : T92601046

S084T149
26020671
XXXXXXXXXX