



N° d'imprimé : F068182428

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE

26/01/2026

## N° DU PROCÈS-VERBAL

26031845

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

## (8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/03/2026

## Défaillances majeures

0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber (AV,AR)

1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect)

1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (ARD)

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0299

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

## Défaillances mineures

0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule

0.3.1.c.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Non-concordance avec la frappe à froid

1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré (AVD)

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

4.7.1.b.1. ÉTAT ET Fonctionnement (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AR)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 30/06/2020:62878 Km / 23/06/2021:80237 Km / 09/06/2022:96271 Km / 05/06/2023:107551 Km / 29/05/2024:121371 Km / 16/04/2025:137453 Km /

Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : WF0DXTTGDGA17621

## N° D'AGREMENT : S059F508

(9) RAISON SOCIALE :  
HDF CT(3) COORDONNÉES :  
141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE59113 SECLIN  
03.20.62.83.35

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 062S1345

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

EC-888-ZD (F) 10-06-2016 10-06-2016

Marque Désignation commerciale

FORD TRANSIT

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

WF0DXXTTGDGA17621 N1 CTTE

Type/CNIT Énergie

N10FRDCT1229756 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

146989

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S AvG Av AvD ArG Ar ArD

Ripage (-8 à + 8 m/km) +8 . 0m / km

Dissymétrie suspension (&lt;=30%) 5 % 6 %

Forces verticales 1491daN 1308daN

## Frein de service

Forces de freinage 498daN 523daN 450daN 468daN

Déséquilibre (&lt;20%) 5 % 4 %

Force de freinage (efficacité) 498daN 523daN 450daN 468daN

Taux d'efficacité (&gt;=50%) 69 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (&gt;=18%) 19 %

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G : -0 . 5 % D : -0 . 8 %