



AUTOVISION

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F067619753

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE			(3) DATE DU CONTRÔLE			N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique			31/12/2025			25010792		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures			Défaillances majeures 2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVG) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G) 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			Défaillances mineures 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG,ARD) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD) 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV) 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARG) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD,ARG,ARD) 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (ARG,ARD) 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (G,D,C,AR) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)					
27/02/2026			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/11/2021:122679 Km / 22/11/2021:123413 Km / 14/11/2022:155966 Km / 13/11/2023:185010 Km / 24/10/2024:213479 Km / 18/11/2025:233143 Km / 21/11/2025:233189 Km /					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE								
Contre-visite								
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE								
N° D'AGREMENT : S059F507								
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT								
(3) COORDONNÉES : 7 BIS RUE ISABEAU DE ROUBAIX								
59100 ROUBAIX 03.20.27.41.48								
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR								
N° D'AGREMENT : 059D1269								
SIGNATURE :								
IDENTIFICATION DU VÉHICULE								
(2) Immatriculation et pays			Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation		
ES-170-EX (F)			24-11-2017			24-11-2017		
Marque			Désignation commerciale					
PEUGEOT			BOXER					
(1) N° dans la série du type (VIN)			(5) Catégorie internationale			Genre		
VF3YC2MFB12F56468			N1			CTTE		
Type/CNIT			Énergie					
N10PGTCT064A193			GO					
Document(s) présenté(s)								
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice								
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
233202			M E S U R E S AvG Av AvD ArG Ar ArD					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			Ripage (-8 à + 8 m/km) -7.1m/km					
			Dissymétrie suspension (<=30%) 0% 0%					
			Forces verticales 1339daN 789daN					
			Frein de service					
			Forces de freinage 418daN 476daN 279daN 296daN					
			Déséquilibre (<20%) 13% 6%					
			Force de freinage (efficacité) 418daN 476daN 279daN 296daN					
			Taux d'efficacité (=>50%) 69%					
			Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%) 20%					
			Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-0.1% D:-1.0%					