

N° d'imprimé : F067127902 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		16/10/2025	25030412
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures 1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante 3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse (C) 4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences (ARG) 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG) 5.2.3.a.2. PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière (ARD) 7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension (AVG) 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) Défaillances mineures 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG,AR,ARD) 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD,G,D,AR) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/03/2022:109352 Km / 06/03/2023:126559 Km / 29/02/2024:142582 Km / 20/02/2025:161741 Km /	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
15/12/2025			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGREMENT : S059F508			
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT			
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE			
59113 SECLIN 03.20.62.83.35			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGREMENT : 062D1281			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
EW-714-HP (F)	04-04-2018	04-04-2018	
Marque	Désignation commerciale		
IVECO	35C12		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	
ZCFC235830D608846	N1	CTTE	
Type/CNIT	Énergie		
IS35CI2AAID11A1ANG5EA2EJ66A	GO		
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
170185		M E S U R E S AvG Av AvD ArG Ar ArD	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Ripage (-8 à +8 m/km) +0.0m/km	
		Dissymétrie suspension (<=30%) 4% 3%	
		Forces verticales 1461daN 1220daN	
		Frein de service	
		Forces de freinage 527daN 523daN 405daN 394daN	
		Déséquilibre (<20%) 1% 3%	
		Force de freinage (efficacité) 527daN 523daN 405daN 394daN	
		Taux d'efficacité (=>50%) 68%	
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%) 11%	
		Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-1.9% D:-1.0%	