



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92601132

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle technique périodique		22/01/2026	26020756																																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																				
Défavorable pour défaillances majeures		<p><b>Défaillances majeures :</b></p> <p>4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG</p> <p>4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG</p> <p><b>Défaillances mineures :</b></p> <p>6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD, ARG</p> <p>6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD, AVD</p> <p><b>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :</b> 22/02/2024 : 51073 km</p>																																																																																																				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																						
21/03/2026																																																																																																						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																						
Contre-visite																																																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : S084T149																																																																																																						
(9)RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO																																																																																																						
(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES 84660 MAUBEC Tél : 0490768002																																																																																																						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : 084C1118																																																																																																						
SIGNATURE :																																																																																																						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																						
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation																																																																																																			
FP-317-BT (F)		27/02/2020	27/02/2020																																																																																																			
Marque		Désignation commerciale																																																																																																				
DACIA		SANDERO																																																																																																				
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																																			
UU1B5220065252540		M1	VP																																																																																																			
Type / CNIT		Energie																																																																																																				
M10DACVP001Y756		ES																																																																																																				
Document(s) présenté(s)																																																																																																						
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																						
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																																																						
67499																																																																																																						
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																						
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																						
FP-317-BT CT:21/03/2026																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : S084T149 N° SÉRIE : UU1B5220065252540 N° D'IMPRIMÉ : T92601132																																																																																																						
S084T149 26020756 XXXXXXXXXX																																																																																																						
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIÈRE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td colspan="2">+0.0 m/km</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td colspan="2">7 %</td><td></td><td colspan="2">2 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td colspan="2">697 daN</td><td></td><td colspan="2">459 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>238 daN</td><td>226 daN</td><td>175 daN</td><td></td><td></td><td>177 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (&lt;20%) :</td><td></td><td>6 %</td><td></td><td></td><td>2 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>238 daN</td><td>226 daN</td><td>175 daN</td><td></td><td></td><td>177 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td colspan="6">70 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="6">26 %</td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td><td>0 %</td><td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td><td>0 %</td><td>Lambda (0.97 à 1.03) :</td><td colspan="2">1.024</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td></td><td colspan="2">-1.4 %</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td></td><td colspan="2">-3.1 %</td><td></td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>						G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		7 %			2 %		Forces verticales :		697 daN			459 daN		Frein de service							Forces de freinage :	238 daN	226 daN	175 daN			177 daN	Déséquilibre (<20%) :		6 %			2 %		Forces de freinage (efficacité) :	238 daN	226 daN	175 daN			177 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	26 %						Émissions à l'échappement							CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.024		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.4 %					Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.1 %				
	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D																																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.0 m/km																																																																																																				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		7 %			2 %																																																																																																	
Forces verticales :		697 daN			459 daN																																																																																																	
Frein de service																																																																																																						
Forces de freinage :	238 daN	226 daN	175 daN			177 daN																																																																																																
Déséquilibre (<20%) :		6 %			2 %																																																																																																	
Forces de freinage (efficacité) :	238 daN	226 daN	175 daN			177 daN																																																																																																
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %																																																																																																					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	26 %																																																																																																					
Émissions à l'échappement																																																																																																						
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.024																																																																																																	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.4 %																																																																																																				
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.1 %																																																																																																				