



**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Securitest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92528412

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

17/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25020374

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9) RAISON SOCIALE : SARL VERIFAUTO

(3) COORDONNÉES : 300 A QUAI DES ENTREPRISES
84660 MAUBEC
Tél : 0490768002

Défaillances critiques :

6.1.4.a.3. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté ARD

Défaillances majeures :

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, ARD, AVD, ARG

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV

3.3.1.c.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Champ de vision nécessaire non couvert G

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG, AVD

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse ARD

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARD

4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARD

7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2463 P0072 P2452

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 084C1050

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|
| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|

| | | |
|---------------|------------|------------|
| GF-091-AX (F) | 05/03/2022 | 05/03/2022 |
|---------------|------------|------------|

| | |
|--------|-------------------------|
| Marque | Désignation commerciale |
|--------|-------------------------|

| | |
|------------|---------|
| VOLKSWAGEN | CRAFTER |
|------------|---------|

| | | |
|------------------------------------|------------------------------|-------|
| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|------------------------------------|------------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|----|------|
| WV1ZZZSYZN9032416 | N1 | CTTE |
|-------------------|----|------|

| | |
|-------------|---------|
| Type / CNIT | Energie |
|-------------|---------|

| | |
|-----------------|----|
| N10VVGCTZ35A234 | GO |
|-----------------|----|

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

Défaillances mineures :

1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré AVD, ARG

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse AV

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AVD, ARG, D

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVD, D

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

88623

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT | ARRIÈRE | | |
|--|-------|---------|---|---|
| | G | D | G | D |

Ripage (-8 à +8 m/km) :

-1.9 m/km

Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :

8 % 6 %

Forces verticales :

1368 daN 923 daN

Frein de service

| | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Forces de freinage : | 523 daN | 525 daN | 356 daN | 327 daN |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | |
|-----------------------|-----|--|--|-----|
| Déséquilibre (<20%) : | 1 % | | | 9 % |
|-----------------------|-----|--|--|-----|

| | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Forces de freinage (efficacité) : | 523 daN | 525 daN | 356 daN | 327 daN |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|

Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) : 75 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

GF-091-AX

CT:17/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S084T149

N° SÉRIE : WV1ZZZSYZN9032416

N° D'IMPRIMÉ : T92528412

S084T149
25020374
XXXXXXXXXX