

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : F001411887

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire complet	19/01/2026	8063

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S059F508
 RAISON SOCIAL : HDF CT
 ADRESSE : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE
 59113 SECLIN
 03.20.62.83.35

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

Défaillances mineures

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)
 6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (G,ARG,AR,ARD)

Document(s) présenté(s)
 Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 062D1281



SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date C.I.	Date 1ere circulation
GS-640-KQ	13-03-2024	16-11-2023
Genre	Marque	Type
CTTE	VOLKSWAGEN	N10VVGCTAM
N° de série dans la série du type	Energie	
WV1ZZZSY1R9021023	GO	
Kilométrage au compteur	Désignation commerciale	
23447	CRAFTER	

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

STE MERCIER
 ADRESSE : 71 AVN DE FLANDRE
 59700 MARCQ EN BAROEUL

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Frein de service						
Déséquilibre	1					
Force	568		574	390	371	
Force roue/roue	568		574	390	371	
Taux			75			
Frein de stat.						
Force	290					261
Taux			21			
Pesée du véhicule		1512		2513	1001	
Suspension						
Efficacité	70		60	86	68	
Dissymétrie		14			22	
Dérive		-5.1				
Feux de croisement		-1.1				-1.2

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit **volontaire** qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu par le Code de la route.
 En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier la réalisation des obligations imposées par le Code de la route.

