



N° d'imprimé : F068650659

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

10/02/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26032069

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

- 1.1.15.a.2. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE : Câbles endommagés ou flambage (ARG,ARD),
 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (AVG,AVD)
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AR)
 4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences (ARG,ARD)
 7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension (AVG)
 8.2.22.b.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables

Défaillances mineures

- 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)
 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)
 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV)
 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
 Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0110

N° D'AGREMENT : S059F508

(9) RAISON SOCIALE :

HDF CT

(3) COORDONNÉES :

141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE

59113 SECLIN

03.20.62.83.35

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 062S1345

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

CA-021-CY (F)

11-01-2012

11-01-2012

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

ABSENT

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF1FW1AB546630877

(5) Catégorie internationale

N1

Genre

CTTE

Type/CNIT

FW1AB5

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
 27/06/2019:165870 Km / 29/06/2020:178141 Km / 27/07/2021:192362 Km /
 08/11/2022:205401 Km / 02/08/2023:208512 Km / 20/09/2023:209555 Km /
 23/10/2024:220854 Km / 06/01/2025:222815 Km /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

224164

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
---------	-----	----	-----	-----	----	-----

Ripage (-8 à + 8 m/km) +2 . 5m / km

Dissymétrie suspension (<=30%) 6% 4%

Forces verticales 875daN 645daN

Frein de service Forces de freinage 290daN 276daN 213daN 187daN

Déséquilibre (<20%) 5% 13%

Force de freinage (efficacité) 290daN 276daN 213daN 187daN

Taux d'efficacité (>=50%) 63%

Frein de stationnement Taux d'efficacité (>=18%) 18%

Opacité des fumées (1.50m⁻¹) C1:2.91 C2:3.54

Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:+0 . 8% D:-0 . 7%

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE