



NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique		02/09/2025	25029800			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances critiques		Défaillances critiques				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		8.4.1.a.3. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. (AV)				
02/09/2025		Défaillances majeures				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme (AR)				
Contre-visite		1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG,AVD)				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect)				
N° D'AGREMENT : S059F508		1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté				
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT		2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVD)				
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE		4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG,AVD)				
59113 SECLIN		4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu (AVG,AVD)				
03.20.62.83.35		4.1.1.a.2. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) : Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion (G,D,AR)				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		4.1.3.1.a.2. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation : risque de court-circuit				
N° D'AGREMENT : 059Z1792		4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse (ARG)				
SIGNATURE :		4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARD)				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG)				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (D)			
EL-964-EJ (F)	14-05-2025	29-03-2017	4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG)			
Marque	Désignation commerciale					
MERCEDES BENZ	SPRINTER					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	4.8.1.b.2. ÉTAT (CATADIOPTRÉS, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du catadioptré : risque de détachement (G,D)			
WDB9061531N685632	N1	CTTE	5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée (ARG)			
Type/CNIT	Énergie		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD)			
906BA50FFM21350NMEE3DVD3	GO		6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse (AR)			
Document(s) présenté(s)			6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé (G)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			<< Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal >>			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
138108		M E S U R E S				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		AvG Av AvD ArG Ar ArD				
		Ripage (-8 à + 8 m/km) - 7.5m/km				
		Dissymétrie suspension (<=30%) 0% 0%				
		Forces verticales 1409daN 1334daN				
		Frein de service				
		Forces de freinage 535daN 554daN 398daN 387daN				
		Déséquilibre (<20%) 4% 3%				
		Force de freinage (efficacité) 535daN 554daN 398daN 387daN				
		Taux d'efficacité (=>50%) 68%				
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%) 24%				

N° d'imprimé : F066740259 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/09/2025	25029800
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances critiques	6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS : Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés (AV)	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	7.1.3.a.2. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ : Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule (AVG)	
02/09/2025	8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P02EE P02EF P02F0 P02F1	
Contre-visite	8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	Défaillances mineures	
N° D'AGREMENT : S059F508	1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG,AVD)	
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT	2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal	
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE	3.1.1.a.1. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise (AV)	
59113 SECLIN 03.20.62.83.35	3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (AVD)	
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (G)	
N° D'AGREMENT : 059Z1792	5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)	
SIGNATURE : 	5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG,AVD,G,C,D,ARG,AR,ARD)	
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EL-964-EJ (F)	14-05-2025	29-03-2017
Marque	Désignation commerciale	
MERCEDES BENZ	SPRINTER	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie Internationale	Genre
WDB9061531N685632	N1	CTTE
Type/CNIT	Énergie	
906BA50FFM21350NMEE3DVD3	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
138108		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/08/2021:106519 Km / 07/09/2022:124654 Km / 19/04/2025:138096 Km /

Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste/concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.

<< Attention, ce procès-verbal contient 2 pages >>