



N° d'imprimé : F068650878 PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique		23/02/2026	26032273			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD) Défaillances mineures 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD) 3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV) 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (ARD) 6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (G,C,D,ARG,AR,ARD) 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D,G) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD) 7.1.5.d.1. AIRBAG : Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24/10/2022:135630 Km / 18/10/2023:151351 Km / 19/10/2023:161359 Km / 20/09/2024:186458 Km / 15/10/2025:220702 Km / Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com , rubrique « infos pratiques ».				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ						
22/04/2026						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGREMENT : S059F508						
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT						
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE						
59113 SECLIN 03.20.62.83.35						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGREMENT : 062S1345						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation				
FB-073-HS (F)	25-10-2018	25-10-2018				
Marque	Désignation commerciale					
PEUGEOT	PARTNER					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
VF37BBHY6JN547070	N1	CTTE				
Type/CNIT	Énergie					
N10PGTCT063S079	GO					
Document(s) présenté(s)						
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
229028		M E S U R E S				
		AvG Av AvD ArG Ar ArD				
		Ripage (-8 à + 8 m/km) -0.3m/km				
		Dissymétrie suspension (<=30%) 22% 7%				
		Forces verticales 899daN 591daN				
		Frein de service				
		Forces de freinage 330daN 319daN 175daN 196daN				
		Déséquilibre (<20%) 4% 11%				
		Force de freinage (efficacité) 330daN 319daN 175daN 196daN				
		Taux d'efficacité (=>50%) 68%				
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%) 21%				
		Opacité des fumées (0.51m ⁻¹) C1:<0.10 C2:<0.10				
		Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.7% D:-3.2%				
		Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-2.0% D:-2.3%				