



N° d'imprimé : F068650745 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		17/02/2026	26032147	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
16/02/2028				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contrôle technique périodique				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGREMENT : S059F508				
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT				
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE				
59113 SECLIN 03.20.62.83.35				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGREMENT : 062D1281				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		
FY-685-EH (F)	08-11-2022	29-03-2021		
Marque	Désignation commerciale			
OPEL	CROSSLAND			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
W0V7H9ED2M4122130	M1	VP		
Type/CNIT	Énergie			
M10PELVP651H366	ES			
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
55891		M E S U R E S AvG Av AvD ArG Ar ArD		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Ripage (-8 à + 8 m/km) -0.8m/km		
		Dissymétrie suspension (<=30%) 6% 6%		
		Forces verticales 808daN 509daN		
		Frein de service		
		Forces de freinage 224daN 233daN 174daN 183daN		
		Déséquilibre (<20%) 4% 5%		
		Force de freinage (efficacité) 224daN 233daN 174daN 183daN		
		Taux d'efficacité (=>58%) 61%		
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%) 28%		
		Émissions à l'échappement		
		CO Ralent(<=0.3%) 0.00% CO Accélé(<=0.2%) 0.02% Lambda(0.97 à 1.03) 1.022		
		Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-1.4% D:-1.4%		