



AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F068033687

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

24/02/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26011207

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/02/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S059F507**

(9) RAISON SOCIALE :
HDF CT

(3) COORDONNÉES :
7 BIS RUE ISABEAU DE ROUBAIX

59100 ROUBAIX
03.20.27.41.48

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 059D1269

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1ère mise en circulation

GA-853-QK (F)

08-07-2021

30-04-2021

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

5008

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VF3MRHNSUKS487456

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10PGTVP079S127

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

82288

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S AvG Av AvD ArG Ar ArD

Ripage (-8 à + 8 m/km) -0.6m/km

Dissymétrie suspension (<=30%) 3% 3%

Forces verticales 883daN 611daN

Frein de service

Forces de freinage 307daN 302daN 181daN 172daN

Déséquilibre (<20%) 2% 5%

Force de freinage (efficacité) 307daN 302daN 181daN 172daN

Taux d'efficacité (=>58%) 64%

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%) 21%

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accélééré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.024

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.6% D:-1.2%

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:+1.1% D:-0.1%