

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : F001416138

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle volontaire complet

DATE DU CONTRÔLE

24/02/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

4872

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : S059F507

RAISON SOCIAL :

HDF CT

ADRESSE : 7 BIS RUE ISABEAU DE ROUBAIX

59100 ROUBAIX

03.20.27.41.48

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 059Z1792

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation

GT-790-EM

Date C.I.

21-12-2023

Date 1ère circulation

21-12-2023

Genre

VP

Marque

HYUNDAI

Type

M10HMCVP004

N° de série dans la série du type

NLHBN51GGPZ328084

Energie

EH

Kilométrage au compteur

227

Désignation commerciale

I 20

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

STE MERCIER

ADRESSE : 71 AVN DE FLANDRE

59700 MARCQ EN BAROEUL

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

Défaillances mineures

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE

: Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles

6.2.6.b.1. AUTRES SIÈGES : Siège absent lors du contrôle (ARG,AR,ARD)

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Frein de service						
Déséquilibre		6			0	
Force	293		278	166		166
Force roue/roue	293		278	166		166
Taux			77			
Frein de stat.						
Force	119					119
Taux			20			
Pesée du véhicule		741	1170		429	
Suspension						
Efficacité	74		73	72		71
Dissymétrie		1			1	
Dérive	+0.1					
Feux de croisement	-1.9					-2.1

Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit **volontaire** qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu par le Code de la route.

En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier la réalisation des obligations imposées par le Code de la route.

