

N° d'imprimé : F068927923 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	23/03/2026	26032752					
(7) RESULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures 1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG) 6.1.3.i.2. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Fonctionnement au gaz carburant impossible Défaillances mineures 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG) 8.2.12.e.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/11/2019:100068 Kms / 21/12/2021:117859 Kms / 18/01/2022:117930 Kms / 07/11/2023:125113 Kms /						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
22/05/2026							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGREMENT : S059F508							
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT							
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE 59113 SECLIN 03.20.62.83.35							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGREMENT : 062S1345							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
DB-861-MH (F)	02-05-2018	18-12-2013					
Marque	Désignation commerciale						
RENAULT	CLIO						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
VF15R5A0H50120374	M1	VP					
Type/CNIT	Énergie						
M10RENV3158908	EN						
Document(s) présenté(s)							
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
138427	M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
	Ripage (-8 à + 8 m/km)		-1.9m/km				
	Dissymétrie suspension (<=30%)		4%			7%	
	Forces verticales		752daN			562daN	
	Frein de service						
	Forces de freinage	281daN		239daN	217daN		221daN
	Déséquilibre (<20%)		15%			2%	
	Force de freinage (efficacité)	281daN		239daN	217daN		221daN
	Taux d'efficacité (=>58%)					72%	
	Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)					21%	
	Émissions à l'échappement						
	CO Ralenti(<=0.3%)	0.00%		CO Accélééré(<=0.2%)	0.00%	Lambda(0.97 à 1.03)	1.003
	Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G: -2.0%		D: -1.3%		
	Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)		G: -2.8%		D: -4.0%		