



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68039202

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	31/03/2026	26057108

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
30/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S084C157
(9)RAISON SOCIALE :	SARL AUTOSECURITE MAUBEC
(3) COORDONNÉES :	430 A ROUTE DE CAVAILLON 84660 MAUBEC Tél : 04 32 52 17 32

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	084S1037
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FT-097-VS (F)	25/03/2021	29/10/2020
Marque	Désignation commerciale	
RENAULT	MEGANE E-TECH PLUG-IN HYBRID	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1RFB00465140516	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10RENVPA79X583	EE	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ
184665

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

<b>FT-097-VS</b>
<b>CT:30/05/2026</b>
N° D'AGRÈMENT : S084C157
N° SÉRIE : VF1RFB00465140516
N° D'IMPRIMÉ : C68039202

S084C157  
26057108  
XXXXXXXXXX

**Défaillances majeures :**  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD  
5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVG  
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures :**  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV  
8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1A2C

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 08/11/2024 : 135532 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.4 m/km				
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		9 %			8 %	
Forces verticales :		903 daN			717 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	327 daN		305 daN	268 daN		246 daN
Déséquilibre (<20%) :		7 %			9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	327 daN		305 daN	268 daN		246 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :		70 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :		23 %				
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :		+0.3 %		+0.3 %		
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.6 %		-3.3 %		