
N° d'imprimé : F069327617 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	07/04/2026	26032980
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances critiques	6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AV) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG) 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux 7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée (AVG) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/07/2018:98281 Kms / 23/07/2019:106881 Kms / 29/06/2020:117277 Kms / 25/06/2021:138716 Kms / 15/06/2022:159993 Kms / 02/06/2023:175733 Kms / 21/05/2024:188002 Kms / 29/04/2025:195767 Kms / << Attention, ce procès-verbal contient 2 pages>>	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
07/04/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGREMENT : S059F508		
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT		
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE		
59113 SECLIN 03.20.62.83.35		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGREMENT : 059D1269		
SIGNATURE : 		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DH-387-QF (F)	15-07-2014	15-07-2014
Marque	Désignation commerciale	
IVECO	35C JPM	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZCFC359300D534342	N1	CTTE
Type/CNIT	Énergie	
N10VECCT1840234	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
199573		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		