




N° d'imprimé : F069327823 **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		20/04/2026	26033179
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures		6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/03/2021:88027 Kms /	
19/06/2026		Fuite à l'échappement pouvant impacter les valeurs d'émissions gazeuses.	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		<< Attention, ce procès-verbal contient 2 pages>>	
Contre-visite			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGREMENT : S059F508			
(9) RAISON SOCIALE : HDF CT			
(3) COORDONNÉES : 141 CHEMIN DE L'ARBRE DE GUISE			
59113 SECLIN 03.20.62.83.35			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGREMENT : 062S1345			
SIGNATURE : 			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation	
FN-627-HK (F)	28-01-2020	04-03-2013	
Marque	Désignation commerciale		
PEUGEOT	308		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	
VF34C5FV8DS039617	M1	VP	
Type/CNIT	Énergie		
M10PGTVP0057920	ES		
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
92837			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE			